※積込みにおけるダメージや事故防止、効率的な作業を行う為
下記2点をご理解とご協力をお願い致します。

【コンテナシャーシへのマーキングのお願い】
・20F､40Fツイストロック個所へのマーキング
（ストラドルキャリアで積み込む際の目安になります）



・コンテナサイズの中心位置にマーキングお願いします。
（トップリフターで積み込む際、中心の目安になります）